SỞ Y TẾ TỈNH VĨNH LONG
BỆNH VIỆN SẢN – NHI TRÀ VINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 645 /QĐ-BVSNTV

Nguyệt Hóa, ngày 01 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán kiểm tra, sửa chữa phục hồi đại tu và kiểm định của máy hấp khử khuẩn tiệt khuẩn TC 612 cho Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN SẢN – NHI TRÀ VINH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 (sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính: Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ nội dung cuộc họp của Tổ THCVCBMT ngày 13/8/2026;

Căn cứ Quyết định số 542/QĐ-BVSNTV ngày 22/08/2026 của Bệnh viện Sản – Nhi về việc phê duyệt danh mục kiểm tra, sửa chữa phục hồi đại tu và kiểm định của máy hấp khử khuẩn tiệt khuẩn TC 612 của Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh;

Căn cứ Quyết định số 570/QĐ-BVSNTV ngày 28/08/2026 của Bệnh viện Sản – Nhi về việc phê duyệt dự toán kiểm tra, sửa chữa phục hồi đại tu và kiểm định của máy hấp khử khuẩn tiệt khuẩn TC 612 của Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh;

Căn cứ Tờ trình số 60/TTr-TTHCVCBMT ngày 24/08/2026 của TTHCVCBMT về việc phê duyệt danh mục kiểm tra, sửa chữa phục hồi đại tu và kiểm định của máy hấp khử khuẩn tiệt khuẩn TC 612 cho Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 06/BC-TTĐKHLCNT ngày 22/09/2026 của Tổ thẩm định thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán kiểm tra, sửa chữa phục hồi đại tu và kiểm định của máy hấp khử khuẩn tiệt khuẩn TC 612 của Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán kiểm tra, sửa chữa phục hồi đại tu và kiểm định của máy hấp khử khuẩn tiệt khuẩn TC 612 cho Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ THCVCBMT và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH TRÀ VINH
BỆNH VIỆN SẢN-NHI TRÀ VINH

Lê Minh Dũng

Phụ lục 1

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ TOÁN KIỂM TRA, SỬA CHỮA PHỤC HỒI ĐẠI TU VÀ KIỂM ĐỊNH CỦA MÁY HẤP KHỬ KHUẨN TIỆT KHUẨN TC 612 CHO BỆNH VIỆN SẢN - NHI TRÀ VINH

(Kèm theo Quyết định số: 645 /QĐ-BVSNTV ngày 01 tháng 9 năm 2026 của Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
01	Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh	Kiểm tra, sửa chữa phục hồi đại tu và kiểm định của máy hấp khử khuẩn tiệt khuẩn TC 612 cho bệnh viện sản - nhi trà vinh	Kiểm tra, sửa chữa phục hồi đại tu và kiểm định của máy hấp khử khuẩn tiệt khuẩn TC 612 cho bệnh viện sản - nhi	127.000.000	Nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	Chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn		30 ngày	Quí IV/2026	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu: 127.000.000 đồng *(Một trăm hai mươi bảy triệu đồng)*												

Phụ lục 2

KIỂM TRA, SỬA CHỮA PHỤC HỒI ĐẠI TU VÀ KIỂM ĐỊNH CỦA MÁY HẤP KHỬ KHUẨN TIỆT KHUẨN TC 612 CHO BỆNH VIỆN SẢN - NHI TRÀ VINH

(Kèm theo Quyết định số: 645/QĐ-BVSNTV ngày 01 tháng 9 năm 2026 của Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh)

STT	Tên dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1.	Kiểm tra, sửa chữa phục hồi đại tu và kiểm định. Nồi hấp tiệt trùng 340 lít Model: TC 612 Seri: 1518167	I. Gia công thay mới buồng hấp tròn hai lớp một cửa 1. Tình trạng máy cũ: Buồng hấp tròn 1 cửa, 2 lớp. Xung quang bọc lớp cách nhiệt Dung tích: 340 lít Inox 304 dày 3.5 ly Đang bị lũng nứt buồng hấp và hư hỏng một số linh phụ kiện đi kèm 2. Yêu cầu kỹ thuật làm mới: a. Gia công thay mới toàn bộ buồng hấp, bao gồm: - Lớp vỏ buồng trong, lớp vỏ buồng ngoài bằng thép INOX 316 dày 5 ly, chia các múi đệm khí theo tính toán và định vị thanh đệm (bảo đảm luồng khí đối lưu), hàn kết nối thanh đệm áp suất vào giữa 02 lớp vỏ (tránh tình trạng gây ra ứng xuất lực và làm biến dạng vật liệu) - Kết nối buồng hấp hai lớp vào vách cửa máy hấp	Cái	01	127.000.000	127.000.000

		- Xác định chuẩn vị trí ống cấp thoát sao cho trùng với vị trí ống của buồng đun - Siêu âm mối hàn của buồng hấp ngoài và trong theo từng công đoạn b. Lắp ráp hoàn chỉnh máy hấp: - Sửa chữa hoặc thay mới máy pump chân không - Sửa chữa hoặc thay mới máy pump cấp nước vào cho máy - Sửa chữa hoặc thay mới tất cả các linh phụ kiện liên quan của máy nếu có hư hỏng - Sau khi đã kết nối hoàn chỉnh cho máy vận hành, thử tải, sử dụng thử II. Kiểm định an toàn áp lực thiết bị để đưa vào sử dụng - Mời đơn vị thứ 3 có chức năng kiểm định an toàn nồi hấp, cấp chức nhận kiểm định an toàn đưa vào sử dụng III. Thi công tháo dỡ, lắp đặt, vận hành - Tháo dỡ, vận chuyển, cẩu thiết bị về xưởng công ty - Đưa thiết bị vào khu cơ khí trung và đại tu của xưởng - Sau khi gia công thay mới sửa chữa hoàn tất, vận chuyển cẩu thiết bị trở lại vị trí lắp đặt ở bệnh viện. - Lắp đặt trở lại nguyên trạng, vận hành chạy thử, nghiệm thu bàn giao thiết bị.				